

固形燃料ごみ処理施設の異物混入について

4月30日（木）に「固形燃料ごみ」処理施設の事故が発生しました。

詳細は以下の金属の塊が固形燃料ごみに入っていたことが原因で、ごみを細かくする機械が衝撃で緊急停止しました。

この事故により固形燃料ごみの処理に大幅な遅れが生じています。

大型連休に入り、家や物置の片付けなど、普段排出しない「ごみ」が多くなりますので、正しい分別にご協力くださるようお願いいたします。

■ 不適正排出物（金属）状況 ■



※ 固形燃料ごみのリサイクル品である「RDF（固形燃料）」の品質向上のため「食品ラップ（プラスチックごみ）」や「食べ残し（生ごみ）」を入れないようお願いいたします。

※ ごみステーションに大量の分別ごみを一度に出すことはできません。

目安は45ℓ指定袋で5袋までです。

◇ 問い合わせ先 環境課 39-2308 富良野市リサイクルセンター 42-2102