


株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL:042-589-6270)

委託者	富良野市		
試料の種別	浄水		
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 浄水		
採水地点	下五区水源ポンプ場 (残留塩素濃度: 0.1mg/L) ✓		
受託年月日	2020年12月1日		
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪 当日 雪
気温	-3.0℃	水温	11.0℃
採水者	佐藤 友明 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日		


基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.85 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	6.9 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.7 度 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
	-以下余白-				

判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓

【日水グループ】



水質検査結果書



No.A2000131-003
2012005

2020年12月7日

株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章隆 (TEL:042-589-6270)

委託者	富良野市						
試料の種別	原水						
試料名	上水道中五区水源送水場 原水						
採水地点	中五区水源送水場						
受託年月日	2020年12月1日						
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日	雪	当日		
気温	-3.0℃	水温	11.0℃				
採水者	佐藤 友明 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係				
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日						
基準項目	基準値(参考)	検査結果		基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1	大腸菌	検出されないこと	陰性				
2	嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL				
	-以下余白-						
判定	原水検査につき判定しません。						




株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委託者	富良野市				
試料の種類	浄水				
試料名	上水道中五区水源送水場 浄水				
採水地点	富良野水処理センター (残留塩素濃度: 0.3mg/L)				
受託年月日	2020年12月1日				
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日	雪	当日
気温	-3.0℃	水温	13.0℃		
採水者	佐藤 友明 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.39 mg/L ✓			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	8.2 mg/L ✓			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L ✓			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.3 ✓			
7 味	異常でないこと	異常なし ✓			
8 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
9 色度	5度以下	0.5 度 ✓			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1




水質検査結果書

株式会社 


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ2Fビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

委託者	富良野市		
試料の種類	原水		
試料名	島の下地区簡易水道 原水		
採水地点	島の下浄水場		
受託年月日	2020年12月1日		
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪 当日 雪
気温	-2.0℃	水温	2.0℃
採水者	佐藤 郁哉 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日		

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 <input checked="" type="checkbox"/>			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL <input checked="" type="checkbox"/>			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 真雅 (TEL:042-589-6270)




委託者	富良野市		
試料の種類	浄水		
試料名	島の下地区簡易水道 浄水		
採水地点	ハイランドふらの (残留塩素濃度: 0.30mg/L) ✓		
受託年月日	2020年12月1日		
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪 当日 雪
気温	-2.0℃	水温	7.0℃
採水者	佐藤 郁哉 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	14.3 mg/L ✓			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.6 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照し、適合である。✓				




株式会社 **イオ**



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

委託者		富良野市			
試料の種類別		原水			
試料名		東山市街地区簡易水道 原水			
採水地点		東山浄水場			
受託年月日		2020年12月1日			
採水年月日		2020年12月1日	天候	前日	雪
気温		-2.0℃	水温	7.0℃	当日
採水者		七五三 寛斗 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2020年12月1日 ~ 2020年12月4日			
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 /			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL /			
-以下余白-					
判定 原水検査につき判定しません。					




水質検査結果書

No.A2000132-004
2012010
2020年12月7日


株式会社 

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートシステム
検査責任者 代表取締役社長 中田 章 電話 042-589-6270

委託者		富良野市			
試料の種類別		浄水			
試料名		東山市街地区簡易水道 浄水			
採水地点		東山保育所 (残留塩素濃度: 0.23mg/L) ✓			
受託年月日		2020年12月1日			
採水年月日		2020年12月1日	天候	前日	当日
気温		-2.0℃	水温	7.0℃	
採水者		七五三 寛斗 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2020年12月1日 ~ 2020年12月4日			
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL ✓			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0 mg/L ✓			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L ✓			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.0 ✓			
6 味	異常でないこと	異常なし ✓			
7 臭気	異常でないこと	異常なし ✓			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 ✓			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 ✓			
	-以下余白-				
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓			



株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)


委託者	富良野市				
試料の種類別	原水				
試料名	山部市街地区簡易水道 原水				
採水地点	山部浄水場				
受託年月日	2020年12月1日				
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪	当日	雪
気温	-2.0℃	水温	8.0℃		
採水者	沢崎 博康 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日				

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				

水質検査結果書



株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 康雅 (TEL)042-589-6270


委託者	富良野市		
試料の種類別	浄水		
試料名	山部市街地区簡易水道 浄水		
採水地点	山部保育所 (残留塩素濃度: 0.42mg/L) /		
受託年月日	2020年12月1日		
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪 当日 雪
気温	-2.0℃	水温	8.0℃
採水者	沢崎 博康 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.55 mg/L /			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.8 mg/L /			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 /			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.5 /			
7 味	異常でないこと	異常なし /			
8 臭気	異常でないこと	異常なし /			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 /			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定		今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。 /			

【日水グループ】



水質検査結果書



No.A2000132-007
2012013

2020年12月7日

株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253



東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コン

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)



委託者	富良野市			
試料の種別	原水			
試料名	布部市街地区簡易水道 原水			
採水地点	布部浄水場			
受託年月日	2020年12月1日			
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪	当日 雪
気温	-2.0℃	水温	8.0℃	
採水者	七五三 寛斗 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日			

基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				




株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート
検査責任者 代表取締役社長 中田 真雅 (TEL:042-589-6270)


委託者		富良野市			
試料の種別		浄水			
試料名		富丘地区簡易水道 浄水			
採水地点		井上様宅 (残留塩素濃度: 0.10mg/L)			
受託年月日		2020年12月1日			
採水年月日		2020年12月1日	天候	前日	当日
気温		-5.0℃	水温	7.0℃	
採水者		井上 敦史 様 (所属) 富丘農事組合			
検査期日		2020年12月1日 ~ 2020年12月4日			
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 塩化物イオン	200mg/L以下	2.3 mg/L /			
4 有機物(全有機炭素(TOC)の値)	3mg/L以下	0.2 mg/L /			
5 pH値	5.8以上8.6以下	7.3 /			
6 味	異常でないこと	異常なし /			
7 臭気	異常でないこと	異常なし /			
8 色度	5度以下	0.5 度 未満 /			
9 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1

水質検査結果書




株式会社 **イ**




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
 検査責任者 代表取締役社長 中田 章規 (TEL:042-589-6270)



委託者		富良野市				
試料の種別		原水				
試料名		学田地区簡易水道 原水				
採水地点		学田浄水場				
受託年月日		2020年12月1日				
採水年月日		2020年12月1日		天候	前日 雪	当日 雪
気温		-2.0℃		水温	8.0℃	
採水者		佐藤 郁哉 様		(所属)	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日		2020年12月1日 ~ 2020年12月4日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果	
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 ✓				
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL ✓				
-以下余白-						
判 定	原水検査につき判定しません。					



株式会社 日水



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号263
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 草穂 (TEL:042-589-6270)



委託者	富良野市		
試料の種別	浄水		
試料名	学田地区簡易水道 浄水		
採水地点	富良野市種苗センター (残留塩素濃度: 0.30mg/L)		
受託年月日	2020年12月1日		
採水年月日	2020年12月1日	天候	前日 雪 当日 雪
気温	-2.0℃	水温	9.0℃
採水者	佐藤 郁哉 様	(所属)	建設水道部上下水道課施設係
検査期日	2020年12月1日 ~ 2020年12月4日		

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.89 mg/L /			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	23.9 mg/L /			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L 未満 /			
6 pH値	5.8以上8.6以下	7.2 /			
7 味	異常でないこと	異常なし /			
8 臭気	異常でないこと	異常なし /			
9 色度	5度以下	0.5 度 未満 /			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。/					

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。