



# 水質検査結果書



株式会社 日水検査  
水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル  
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雄 (TEL:042-589-6270)





|       |                         |      |               |
|-------|-------------------------|------|---------------|
| 委託者   | 富良野市                    |      |               |
| 試料の種別 | 原水                      |      |               |
| 試料名   | 上水道下五区水源ポンプ場 原水         |      |               |
| 採水地点  | 下五区水源ポンプ場               |      |               |
| 受託年月日 | 2021年1月12日              |      |               |
| 採水年月日 | 2021年1月12日              | 天候   | 前日 雪 当日 晴     |
| 気温    | -11.0℃                  | 水温   | 10.0℃         |
| 採水者   | 佐藤 友明 様                 | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |
| 検査期日  | 2021年1月12日 ~ 2021年1月15日 |      |               |

| 基準項目     | 基準値(参考)        | 検査結果        | 基準項目 | 基準値(参考) | 検査結果 |
|----------|----------------|-------------|------|---------|------|
| 1 大腸菌    | 検出されないこと       | 陰性 /        |      |         |      |
| 2 嫌気性芽胞菌 | —              | 0 個/100ml / |      |         |      |
| -以下余白-   |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
| 判 定      | 原水検査につき判定しません。 |             |      |         |      |

# 水質検査結果書

No.A2000147-002  
2101007

2021年1月25日



## 株式会社 伊藤

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプライアンスセンター2F  
検査責任者 代表取締役社長 中田 卓雅 TEL:042-589-6270




| 委託者                                       |            | 富良野市                        |                    |     |       |    |
|---|------------|-----------------------------|--------------------|-----|-------|----|
| 試料の種別                                     |            | 浄水                          |                    |     |       |    |
| 試料名                                       |            | 上水道下五区水源ポンプ場 浄水             |                    |     |       |    |
| 採水地点                                      |            | 下五区水源ポンプ場 (残留塩素濃度: 0.3mg/L) |                    |     |       |    |
| 受託年月日                                     |            | 2021年1月12日                  |                    |     |       |    |
| 採水年月日                                     |            | 2021年1月12日                  | 天候                 | 前日  | 雪     | 当日 |
| 気温  |            | -11.0℃                      | 水温                 |     | 10.0℃ |    |
| 採水者                                       |            | 佐藤 友明 様                     | (所属) 建設水道部上下水道課施設係 |     |       |    |
| 検査期日                                      |            | 2021年1月12日 ~ 2021年1月20日     |                    |     |       |    |
| 基準項目                                      | 基準値        | 検査結果                        | 基準項目               | 基準値 | 検査結果  |    |
| 1 一般細菌                                    | 100個/mL以下  | 0 個/mL /                    |                    |     |       |    |
| 2 大腸菌                                     | 検出されないこと   | 陰性 /                        |                    |     |       |    |
| 3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                           | 10mg/L以下   | 3.83 mg/L /                 |                    |     |       |    |
| 4 塩化物イオン                                  | 200mg/L以下  | 6.6 mg/L /                  |                    |     |       |    |
| 5 有機物(全有機炭素(TOC)の値)                       | 3mg/L以下    | 0.4 mg/L /                  |                    |     |       |    |
| 6 pH値                                     | 5.8以上8.6以下 | 6.9 /                       |                    |     |       |    |
| 7 味                                       | 異常でないこと    | 異常なし /                      |                    |     |       |    |
| 8 臭気                                      | 異常でないこと    | 異常なし /                      |                    |     |       |    |
| 9 色度                                      | 5度以下       | 0.5 度 未満 /                  |                    |     |       |    |
| 10 濁度                                     | 2度以下       | 0.1 度 未満 /                  |                    |     |       |    |
| -以下余白-                                    |            |                             |                    |     |       |    |
| <p>判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。</p> |            |                             |                    |     |       |    |












水質検査結果書



株式会社


水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コングループ  
検査責任者 代表取締役社長 中田 肇雅 (TEL:042-589-6270)




|        |                         |      |               |
|--------|-------------------------|------|---------------|
| 委託者    | 富良野市                    |      |               |
| 試料の種類別 | 原水                      |      |               |
| 試料名    | 東山市街地区簡易水道 原水           |      |               |
| 採水地点   | 東山浄水場                   |      |               |
| 受託年月日  | 2021年1月12日              |      |               |
| 採水年月日  | 2021年1月12日              | 天候   | 前日 雪 当日 晴     |
| 気温     | -9.0℃                   | 水温   | 7.0℃          |
| 採水者    | 七五三 寛斗 様                | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |
| 検査期日   | 2021年1月12日 ~ 2021年1月15日 |      |               |

| 基準項目     | 基準値(参考)        | 検査結果        | 基準項目 | 基準値(参考) | 検査結果 |
|----------|----------------|-------------|------|---------|------|
| 1 大腸菌    | 検出されないこと       | 陽性 ✓        |      |         |      |
| 2 嫌気性芽胞菌 | -              | 0 個/100ml ✓ |      |         |      |
| -以下余白-   |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
|          |                |             |      |         |      |
| 判定       | 原水検査につき判定しません。 |             |      |         |      |

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



# 水質検査結果書




2021年1月25日

株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンプレックスビル  
 検査責任者 代表取締役社長 中田 真雅 (TEL:042-589-6270)

| 委託者                                |            | 富良野市                      |      |               |      |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------|---------------|------|
| 試料の種別                              |            | 浄水                        |      |               |      |
| 試料名                                |            | 東山市街地区簡易水道 浄水             |      |               |      |
| 採水地点                               |            | 東山保育所 (残留塩素濃度: 0.32mg/L)✓ |      |               |      |
| 受託年月日                              |            | 2021年1月12日                |      |               |      |
| 採水年月日                              |            | 2021年1月12日                | 天候   | 前日            | 当日   |
| 気温                                 |            | -9.0℃                     | 水温   | 5.0℃          |      |
| 採水者                                |            | 七五三 寛斗 様                  | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |      |
| 検査期日                               |            | 2021年1月12日 ~ 2021年1月20日   |      |               |      |
| 基準項目                               | 基準値        | 検査結果                      | 基準項目 | 基準値           | 検査結果 |
| 1 一般細菌                             | 100個/mL以下  | 0 個/mL✓                   |      |               |      |
| 2 大腸菌                              | 検出されないこと   | 陰性✓                       |      |               |      |
| 3 塩化物イオン                           | 200mg/L以下  | 6.1 mg/L✓                 |      |               |      |
| 4 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                | 3mg/L以下    | 0.3 mg/L✓                 |      |               |      |
| 5 pH値                              | 5.8以上8.6以下 | 7.0 ✓                     |      |               |      |
| 6 味                                | 異常でないこと    | 異常なし✓                     |      |               |      |
| 7 臭気                               | 異常でないこと    | 異常なし✓                     |      |               |      |
| 8 色度                               | 5度以下       | 0.5 度 未満✓                 |      |               |      |
| 9 濁度                               | 2度以下       | 0.1 度 未満✓                 |      |               |      |
| -以下余白-                             |            |                           |      |               |      |
| 判定 今回試験対象項目については、水道法の基準に照し、適合である。✓ |            |                           |      |               |      |






# 水質検査結果書

No.A2000148-005  
2101014

2021年1月25日

株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート  
検査責任者 代表取締役社長 中田 幸雄 (TEL:042-589-6270)




| 委託者               |          | 富良野市                    |      |               |      |
|-------------------|----------|-------------------------|------|---------------|------|
| 試料の種類             |          | 原水                      |      |               |      |
| 試料名               |          | 山部市街地区簡易水道 原水           |      |               |      |
| 採水地点              |          | 山部浄水場                   |      |               |      |
| 受託年月日             |          | 2021年1月12日              |      |               |      |
| 採水年月日             |          | 2021年1月12日              | 天候   | 前日            | 当日   |
| 気温                |          | -9.0℃                   | 水温   | 9.0℃          |      |
| 採水者               |          | 沢崎 博康 様                 | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |      |
| 検査期日              |          | 2021年1月12日 ~ 2021年1月15日 |      |               |      |
| 基準項目              | 基準値(参考)  | 検査結果                    | 基準項目 | 基準値(参考)       | 検査結果 |
| 1 大腸菌             | 検出されないこと | 陰性 /                    |      |               |      |
| 2 嫌気性芽胞菌          | -        | 0 個/100mL /             |      |               |      |
| -以下余白-            |          |                         |      |               |      |
| 判定 原水検査につき判定しません。 |          |                         |      |               |      |





株式会社



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253


東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート2F707

検査責任者 代表取締役社長 中田 章徳 (TEL:042-589-6270)




| 委託者      |                | 富良野市                    |      |               |      |
|----------|----------------|-------------------------|------|---------------|------|
| 試料の種別    |                | 原水                      |      |               |      |
| 試料名      |                | 布部市街地区簡易水道 原水           |      |               |      |
| 採水地点     |                | 布部浄水場                   |      |               |      |
| 受託年月日    |                | 2021年1月12日              |      |               |      |
| 採水年月日    |                | 2021年1月12日              | 天候   | 前日            | 雪    |
| 気温       |                | -9.0℃                   | 水温   | 8.0℃          |      |
| 採水者      |                | 七五三 寛斗 様                | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |      |
| 検査期日     |                | 2021年1月12日 ~ 2021年1月15日 |      |               |      |
| 基準項目     | 基準値(参考)        | 検査結果                    | 基準項目 | 基準値(参考)       | 検査結果 |
| 1 大腸菌    | 検出されないこと       | 陰性                      |      |               |      |
| 2 嫌気性芽胞菌 | -              | 0 個/100mL               |      |               |      |
|          | -以下余白-         |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
|          |                |                         |      |               |      |
| 判定       | 原水検査につき判定しません。 |                         |      |               |      |

# 水質検査結果書




株式会社 **日水**



水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号 253  
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリートビル  
 検査責任者 代表取締役社長 中田 卓雅 (TEL) 042-589-6270


|       |                          |      |               |
|-------|--------------------------|------|---------------|
| 委託者   | 富良野市                     |      |               |
| 試料の種別 | 浄水                       |      |               |
| 試料名   | 布部市街地区簡易水道 浄水            |      |               |
| 採水地点  | 布部消防署 (残留塩素濃度: 0.13mg/L) |      |               |
| 受託年月日 | 2021年1月12日               |      |               |
| 採水年月日 | 2021年1月12日               | 天候   | 前日 雪 当日 晴     |
| 気温    | -9.0℃                    | 水温   | 3.0℃          |
| 採水者   | 七五三 寛斗 様                 | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |
| 検査期日  | 2021年1月12日 ~ 2021年1月20日  |      |               |

| 基準項目                | 基準値                             | 検査結果        | 基準項目 | 基準値 | 検査結果 |
|---------------------|---------------------------------|-------------|------|-----|------|
| 1 一般細菌              | 100個/mL以下                       | 0 個/mL ✓    |      |     |      |
| 2 大腸菌               | 検出されないこと                        | 陰性 ✓        |      |     |      |
| 3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L以下                        | 3.21 mg/L ✓ |      |     |      |
| 4 塩化物イオン            | 200mg/L以下                       | 6.1 mg/L ✓  |      |     |      |
| 5 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下                         | 0.5 mg/L ✓  |      |     |      |
| 6 pH値               | 5.8以上8.6以下                      | 7.1 ✓       |      |     |      |
| 7 味                 | 異常でないこと                         | 異常なし ✓      |      |     |      |
| 8 臭気                | 異常でないこと                         | 異常なし ✓      |      |     |      |
| 9 色度                | 5度以下                            | 0.5 度 未満 ✓  |      |     |      |
| 10 濁度               | 2度以下                            | 0.1 度 未満 ✓  |      |     |      |
|                     | -以下余白-                          |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
|                     |                                 |             |      |     |      |
| 判定                  | 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。 |             |      |     |      |



# 水質検査結果書

株式会社




水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート  
検査責任者 代表取締役社長 中田 草庵 (TEL:042-589-6270)


|       |                           |      |           |
|-------|---------------------------|------|-----------|
| 委託者   | 富良野市                      |      |           |
| 試料の種類 | 浄水                        |      |           |
| 試料名   | 富丘地区簡易水道 浄水               |      |           |
| 採水地点  | 家庭用水道水 (残留塩素濃度: 0.10mg/L) |      |           |
| 受託年月日 | 2021年1月12日                |      |           |
| 採水年月日 | 2021年1月12日                | 天候   | 前日 曇 当日 曇 |
| 気温    | 22.0°C (室温)               | 水温   | 6.1°C     |
| 採水者   | 田畑 裕貴 様                   | (所属) | 富丘農事組合    |
| 検査期日  | 2021年1月12日 ~ 2021年1月20日   |      |           |

| 基準項目                | 基準値                              | 検査結果          | 基準項目 | 基準値 | 検査結果 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|------|-----|------|
| 1 一般細菌              | 100個/mL以下                        | 0 個/mL ✓      |      |     |      |
| 2 大腸菌               | 検出されないこと                         | 陰性 ✓          |      |     |      |
| 3 塩化物イオン            | 200mg/L以下                        | 2.3 mg/L ✓    |      |     |      |
| 4 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下                          | 0.2 mg/L 未満 ✓ |      |     |      |
| 5 pH値               | 5.8以上8.6以下                       | 7.3 ✓         |      |     |      |
| 6 味                 | 異常でないこと                          | 異常なし ✓        |      |     |      |
| 7 臭気                | 異常でないこと                          | 異常なし ✓        |      |     |      |
| 8 色度                | 5度以下                             | 0.5 度 未満 ✓    |      |     |      |
| 9 濁度                | 2度以下                             | 0.1 度 未満 ✓    |      |     |      |
| -以下余白-              |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
|                     |                                  |               |      |     |      |
| 判 定                 | 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。✓ |               |      |     |      |

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(厚生労働省告示第261号)に準ずる。 様式-1



水質検査結果書



No.A2000148-010  
2101019

2021年1月25日



株式会社

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号353  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンクリート工業株式会社  
検査責任者 代表取締役社長 中田 草庵 (TEL:042-589-6270)



| 委託者      | 富良野市                    |             |               |         |      |
|----------|-------------------------|-------------|---------------|---------|------|
| 試料の種別    | 原水                      |             |               |         |      |
| 試料名      | 学田地区簡易水道 原水             |             |               |         |      |
| 採水地点     | 学田浄水場                   |             |               |         |      |
| 受託年月日    | 2021年1月12日              |             |               |         |      |
| 採水年月日    | 2021年1月12日              | 天候          | 前日            | 雪       | 当日   |
| 気温       | -9.0℃                   | 水温          | 9.0℃          |         |      |
| 採水者      | 佐藤 郁哉 様                 | (所属)        | 建設水道部上下水道課施設係 |         |      |
| 検査期日     | 2021年1月12日 ~ 2021年1月15日 |             |               |         |      |
| 基準項目     | 基準値(参考)                 | 検査結果        | 基準項目          | 基準値(参考) | 検査結果 |
| 1 大腸菌    | 検出されないこと                | 陰性 ✓        |               |         |      |
| 2 嫌気性芽胞菌 | -                       | 0 個/100mL ✓ |               |         |      |
| -以下余白-   |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
|          |                         |             |               |         |      |
| 判定       | 原水検査につき判定しません。          |             |               |         |      |

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。 様式-1



株式会社 日水

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号 253  
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水グループ  
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL:042-589-6270)

| 委託者                 |            | 富良野市                            |      |               |      |
|---------------------|------------|---------------------------------|------|---------------|------|
| 試料の種類別              |            | 浄水                              |      |               |      |
| 試料名                 |            | 学田地区簡易水道 浄水                     |      |               |      |
| 採水地点                |            | 富良野市種苗センター (残留塩素濃度: 0.30mg/L)   |      |               |      |
| 受託年月日               |            | 2021年1月12日                      |      |               |      |
| 採水年月日               |            | 2021年1月12日                      | 天候   | 前日            | 当日   |
| 気温                  |            | -9.0°C                          | 水温   | 6.0°C         |      |
| 採水者                 |            | 佐藤 郁哉 様                         | (所属) | 建設水道部上下水道課施設係 |      |
| 検査期日                |            | 2021年1月12日 ~ 2021年1月20日         |      |               |      |
| 基準項目                | 基準値        | 検査結果                            | 基準項目 | 基準値           | 検査結果 |
| 1 一般細菌              | 100個/mL以下  | 0 個/mL /                        |      |               |      |
| 2 大腸菌               | 検出されないこと   | 陰性 /                            |      |               |      |
| 3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L以下   | 1.98 mg/L /                     |      |               |      |
| 4 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 23.6 mg/L /                     |      |               |      |
| 5 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.2 mg/L 未満 /                   |      |               |      |
| 6 pH値               | 5.8以上8.6以下 | 7.1 /                           |      |               |      |
| 7 味                 | 異常でないこと    | 異常なし /                          |      |               |      |
| 8 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし /                          |      |               |      |
| 9 色度                | 5度以下       | 0.5 度 未満 /                      |      |               |      |
| 10 濁度               | 2度以下       | 0.1 度 未満 /                      |      |               |      |
| -以下余白-              |            |                                 |      |               |      |
| 判定                  |            | 今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。 |      |               |      |

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。