

水質検査結果書

No. A2200108-001
2212023

2022年12月14日


株式会社




水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-1-107 日水グループ アクア21ビル
代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-0270)
検査責任者 水質検査部門管理者 吉本 実幸



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 原水	試料の種別	原水		
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年12月6日				
採水日時	2022年12月6日 9:20	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	-19.0 °C	水温	10.6 °C	遊離残留塩素	- mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年12月6日 ~ 2022年12月8日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
2 嫌気性芽胞菌	-	0 個/100mL /			
-以下余白-					
判定	原水検査につき判定しません。				



水質検査結果書



No. A2200108-002
2212024

2022年12月14日



株式会社

水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアークア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市上水道12月				
試料名	上水道下五区水源ポンプ場 浄水	試料の種類	浄水		
採水地点	下五区水源ポンプ場				
受託年月日	2022年12月6日				
採水日時	2022年12月6日	9:40	天候	前日 晴	当日 晴
気温	-18.0 °C	水温	10.6 °C	遊離残留塩素	0.2 mg / L
採水者	鈴木 雄二 様		所属	建設水道部上下水道課施設係	
検査期日	2022年12月6日 ~ 2022年12月13日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL /			
2 大腸菌	検出されないこと	陰性 /			
3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.70 mg/L /			
4 塩化物イオン	200mg/L以下	5.6 mg/L /			
5 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L /			
6 pH値	5.8以上8.6以下	6.9 /			
7 味	異常でないこと	異常なし /			
8 臭気	異常でないこと	異常なし /			
9 色度	5度以下	0.7 度 /			
10 濁度	2度以下	0.1 度 未満 /			
-以下余白-					
判定	今回の検査対象項目については水道法の基準に適合です。 /				

上記水質検査の方法は、水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（厚生労働省告示第261号）に準ずる。



株式会社

水道法第20条に基づき水質検査機関 登録番号253
 東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアケア21ビル
 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-58946870)
 検査責任者 水質検査部門管理者 吉本



委託者	富良野市				
件名	水質検査委託 富良野市簡易水道12月				
試料名	東山市街地区簡易水道 原水	試料の種別	原水		
採水地点	東山浄水場				
受託年月日	2022年12月6日				
採水日時	2022年12月6日 10:10	天候	前日 晴	当日 晴	
気温	-18.0 °C	水温	6.0 °C	遊離残留塩素	— mg / L
採水者	沢崎 博康 様	所属	建設水道部上下水道課施設係		
検査期日	2022年12月6日 ~ 2022年12月8日				
基準項目	基準値(参考)	検査結果	基準項目	基準値(参考)	検査結果
1 大腸菌	検出されないこと	陽性 /			
2 嫌気性芽胞菌	—	0 個/100mL /			
-以下余白-					
判定 原水検査につき判定しません。 大腸菌：2 MPN/100ml					

